



ЕРОСОАТ FINISH - двокомпонентний склад на епоксидній основі, призначений для нанесення на попередньо заґрунтовані бетонні та мінеральні основи як фінішний наливний шар.

Поверхня бетону після нанесення фінішного шару має високу хімічну стійкість до таких продуктів, як вода, бензин, дизельне паливо, масло, спирт (алкоголь).

Поверхня стає безшовною, глянсовою та легко очищається, що запобігає утворенню грибка та плісняви.

Тип покриття «ПРОКРАС»

Підготовка поверхні

Поверхня попередньо повинна бути заґрунтована ЕРОСОАТ primer. Ями відремонтувати за допомогою кварцового піску та ЕРОСОАТ finish, які змішати в пропорції: 4 частин піску та 1 частина ЕРОСОАТ finish.

Змішати компоненти в пропорції, яка вказана на етикетці

Компоненти перемішуються механічним способом на протязі 2-3 хвилин.

Розлити матеріал по поверхні

Не допускається тривале нахождение матеріалу в тарі після змішування.

Нейлоновим короткошерстим валиком нанести матеріал на поверхню з витратою 0,2 кг на 1 м².

Рекомендована кількість шарів - 2.

Очистити інструмент

Робочі інструменти та обладнання одразу промити розчинником, використані валики одразу утилізувати.

Тип покриття «НАЛИВНА ПІДЛОГА»

Підготовка поверхні

Поверхня попередньо повинна бути заґрунтована ЕРОСОАТ primer. Ями відремонтувати за допомогою кварцового піску та ЕРОСОАТ finish, які змішати в

пропорції: 4 частин піску та 1 частина EPOCOAT finish, або виконати перетяжку поверхні за допомогою шпателя.

Змішати компоненти в пропорції, яка вказана на етикетці

Компоненти перемішуються механічним способом на протязі 2-3 хвилин.

Розлити матеріал по поверхні

Не допускається тривале нахождення матеріалу в тарі після змішування.

Витрата 2,0-2,6 кг на 1 м²

Зубчатим шпателем або ракелем нанести матеріал на поверхню. Для видалення бульбашок розгладити всю підлогу голчастим валиком або скористатися спеціальним коректором для підлоги EPOCOAT corrector. Вказана норма витрати розрахована на рівну поверхню та температуру нанесення від +15°C до +25°C. При нижчій температурі основи витрата матеріалу може збільшитися, а час затвердіння може зрости.

Очистити інструмент

Робочі інструменти та обладнання промивається розчинником Р-5 або 646 відразу після їх використання.

Пакування

Герметично закрита пластикова або металева тара. Комплект складається з двох компонентів (А та Б). Загальна вага комплекту може бути 10 кг, 20 кг або 30 кг.

Зберігання

Зберігати необхідно в сухому критому приміщенні при температурі від +5°C до +40°C. Термін зберігання у заводській упаковці – 12 місяців з дати виготовлення.

Використовувати покриття можна через 24 години. Хімічні навантаження допустимі через 7 діб.